

Kandidatnr.

300209

ROMBEHANDLINGSSKJEMA STOR LEILIGHET

Stensgata 49, 0451 Oslo -
Eugene Hanssens småhjem

Versjon 1.0 - 29.05.19

Kandidatnr: 300209
BOP3103

1.0 REVISJONSHISTORIKK

Dato	Versjon	Beskrivelse	Forfatter
29/05/19	1.0	Første utsendelse	Prosjekterende

2.0 DISTRIBUSJONSLISTE

Navn / organisasjon	Revisjon	Dato	Telefon / faks
entreprenører	1.0	29/05/19	
Malemester	1.0	29/05/19	
Byggmester	1.0	29/05/19	
Entreprenører	1.0	29/05/19	

3.0 INNLEDNING

Eugene Hanssens småhjem i bydel Lindern ble bygget i 1928. Det ble laget for å være aldershjem for presteenker. I dag består det av flere småhus, brukt som leiligheter, og et "hovedhus", bruk som eldresenter. I 2018 ble eldresenteret lagt ned, og videre bruk av bygget er uavklart. Løsinredningsskjemaet gjelder for en leilighet på 60,2 m², se IA_03 Teknisk plan småhus, leilighet, stor.

3.1 OBS!

Alle mål må kontrollmåles på stedet!








3.2 Generelt

Alle priser er eks. mva





4.0 BESKRIVELSE

Kandidatnr. 300209

4.1 Oppholdsrom

Beskrivelse	Bilde	Forklaring	Produsent Leverandør	Ant / kv.mn	Pris
Himling		Himling flekksparkles, og males med to strøk Volvox leiremaling 113 Arbouet	Volvox	54,5	0
Vegger		Vegger flekksparkles, og males med to strøk Volvox leiremaling 113 Arbouet	Volvox	78	0
Dør til bad		Originale dører pusses ned, og behandles med lut og såpe	Trestjerner	1	0
Ytterdør		Innside ytterdør og karmen males med Dubron nøytral hvit naturmaling	Livos	1	0
Gulv		Originalt tregulv slipes, og behandles med lut og såpe.	Trestjerner	54,5	0
Gulvister		Sokkellist i tre, overflatebehandling for likhet med gulv avklares nærmere med malemester/leverandør	Trestjerner	22,2	0
Vinduer		Originale sprosser og karmen på vinduer males med Dubron nøytral hvit naturmaling	Livos	4	0
Totalt					0

4.2 Bad

Beskrivelse	Bilde	Forklaring	Prod / lev	Ant / kv.mn	Pris
Himling		Himling behandles med claystone i fargen Coriandre	ClayLime / Souk AS	5,7	0
Dør		Original dør pusses ned, og behandles med lut og såpe	Trestjerner	1	0
Vegger		Vegger behandles med claystone i fargen Coriandre	ClayLime / Souk AS	24,3	0
Gulv		Gulv behandles med claystone i fargen Coriandre	ClayLime / Souk AS	5,7	0
Karmer og lister		Listfrie overganger			0
Totalt					0

4.3 Total

Beskrivelse		Pris
Oppholdsrom		0
Bad		0
Totalt	Eks. MVA	0